

■ タイヤ組替工賃(税別) ■

	スクーターモデル		オートバイ	
	フロントタイヤ	リヤタイヤ	フロントタイヤ	リヤタイヤ
50cc ~ 125cc	3,500円	4,200円	3,500円	4,900円
251cc ~ 400cc	4,200円	4,900円	4,200円	5,600円
401cc ~ 750cc	4,960円	7,000円	4,900円	6,300円
750cc以上			6,300円	7,000円
カブ系	4,000円	4,500円		
合わせホイール	モンキー ゴリラ フロント:4,200円、リヤ:6,300円(工賃 7,000円/時間)			
その他	チューブタイプ +500円、お持ち込み +1,400円			

■ NBSタイヤ原価 50cc ~ 125cc ■

3.00 - 10TL	4,500円	80/90 - 10TL	4,250円	チューブ 2.25 - 17	1,900円
3.50 - 10TL	5,300円	80/100 - 10TL	5,200円	チューブ 2.25 - 14	1,900円
90/90 - 10TL	4,900円	90/100 - 10TL	5,100円	120/90 - 10	7,500円
100/90 - 10TL	5,400円	90/90 - 10TL		130/90 - 10	8,500円

■ I・R・Cタイヤ原価 50cc ~ 125cc ■

				カブ系	
3.00 - 10TL	7,700円	80/90 - 10TL MB90	8,500円	70/80 - 17T/T	6,700円
3.50 - 10TL	9,000円	80/100 - 10TL MB90	10,400円	90/90 - 17T/T	7,700円
90/90 - 10TL MB90	9,800円	90/100 - 10TL	ダンロップ 8,800円	2.25 - 17NF3NR6	5,200円
100/90 - 10TL	9,200円	90/90 - 12MB58	9,600円	2.50 - 17NF6	7,300円
100/80 - 12TL	ダンロップ 8,500円	90/90 - 12MB520	11,200円	2.75 - 14NR35	7,500円
		2.50 - 14NF30	6,400円	110/90 - 10MB57	11,600円

■ パンク修理 ■

チューブタイプ	組替工賃 +1,000円	チューブレス	1穴 1,500円
合わせホイール	工賃 +1,000円	ビートシート	1本 200円

■ エヤーバルブ交換 ■

L型	800円
直型	400円

※車種により工賃が変わる場合がございます。詳細は店頭にてお問い合わせください。※現金支払いでは税別料金となります。